防蝕工程 第十九卷第二期 第261~274頁 2005年6月 Journal of Chinese Corrosion Engineering, Vol.19 No.2, PP. 261~274 (2005)

膠化瀝青塗層對鋼筋混凝土梁之防蝕效益探討

鄭棟元*

A Study of Rubberized Asphalt Coating on the Steel Bar to Provent Corrosion of Reinforced Concrete Beam

Teng-Yuan Tseng*

摘要

本研究主要探討採用膠化瀝青塗層對混凝土中鋼筋之保護效果。探討變數為鋼筋塗佈膠化 瀝青與否,並於靜態與反覆載重下,裂縫變數對混凝土梁中鋼筋腐蝕行為之探討。本研究混凝 土依 ACI 318-89 規範,以緻密配比法(DMDA)設計 0.4 水灰比強度(fc)>5000 psi。試驗結果顯 示:混凝土梁開裂前,混凝土保護層提供良好的保護效果,使鋼筋免於腐蝕。然而,混凝土梁 開裂後,混凝土保護層不再提供鋼筋長期保護,鋼筋立刻被腐蝕,在這種情況下,膠化瀝青塗 層就能抑制鋼筋腐蝕。

關鍵詞:膠化瀝青塗層;反覆載重;緻密配比法;腐蝕。

ABSTRACT

This study is mainly to investigate the effect of rubberized asphalt coating on the corrosion prevention of steel embedded in ordinary Portland cement concrete beam. The parameters are whether the steel bar coated with rubberized asphalt or not, as well as the corrosion behavior of steel embedded in concrete beam under static and repeated loading.

The concrete beam is designed according to ACI 318-89 code with the requirement of w/c ratio less than 0.4 and f'c > 5000 psi , and by densified mixture design algorithm (DMDA). The test results indicate that before concrete crack, the concrete cover provide excellent protection effect to prevent the steel from corrosion. However, after beam cracked, the concrete protection layer no longer provides protection for steel, and it is corroded immediately. In such case, the rubberized asphalt coating then takes turn to prevent the steel from corrosion.

Keywords: Rubberized asphalt coating; Repeated loading; Densified mixture design algorithm; Coating; Corrosion.

南榮技術學院建築科

* 連絡作者(tycheng@mail.njtc.edu.tw)

Department of Architectural Engineering Nan-Jeon Institute of Technology

1. 前言

混凝土因其具有諸多的優點,所以是所有建設 中最重要之材料,所佔比例高達 98% 以上¹¹¹,而且 認為它是一種永久性或半永久性的材料。因為鋼筋 混凝土構材中,鋼筋受到混凝土之保護,一般而言 是相當耐久的材料。然而混凝土本身為一多孔且易 脆的材料¹²¹,且規範也允許混凝土有裂縫之存在, 倘若所使用材料品質不良或施工控制不當,很容易 受到外在環境的影響而產生病變。再加以外在反覆 載重等因素,結構物在裂縫持續蔓延下,腐蝕因子 自然就很容易循此一管道而腐蝕鋼筋。這其中還不 包括鋼筋混凝土因結構設計、施工及使用維護上的 疏忽而造成結構物的病變及損害,其中大多數問題 終究脫不了與腐蝕有關,因而加速結構體服務年限 的縮短。

台灣由於地處高溫及高濕的海島型地理環境, 因此腐蝕就隨處可見,而成為結構物的「慢性病」。 且由於國內設計者及工程人員大都缺乏防蝕知識, 認為只要依據規範設計即可防蝕,往往就疏忽它的 存在,等到病發時,往往已病入高肓。實際上混凝 土很容易受外在因素而劣化進而產生腐蝕行為,不 僅影響公共安全,而且需投入大量興建及維修費 用,根據文獻⁽³⁾,我國每年因鋼鐵腐蝕所造成的損 失約為國民生產毛額的4%,約新台幣貳仟億元, 這些費用的浪費誠屬可惜與冤枉。因此全民應深植 防蝕觀念,做好防蝕工作,以減少腐蝕所對我們之 損害,因此今日正推行中的各項公共工程,就不得 不正視腐蝕問題的存在。

2. 材料試驗計劃與流程

2.1 試驗材料性質與配比設計

2.1.1 水泥

本研究採用台泥生產性質符合 CNS 61 第一型 卜特蘭水泥。

2.1.2 粗細骨材

本研究用骨材經洗淨烘乾後,進行比重、吸水 率、單位重及篩分析等各項基本物理性驗,以為配 比設計之依據,基本性質如表1所示。

2.1.3 摻料

採用 ASTM C494 規定之 Type F 強塑劑。主要 是應用於製造高強度、高流動性水泥材料發揮潤滑 之效用,並予降低成本等特性,可改善快速坍度損 失之缺點。

2.1.4 人工海水

採用人工海水素加蒸餾水稀釋,以模擬海水環 境,藉以使鋼筋混凝土材料處在惡劣環境下。

2.1.5 鋼筋

本試驗所採用之鋼筋係唐榮公司所生產之#5竹 節鋼筋。

2.1.6 塗料

由嘉昇公司提供橡膠化柏油塗料作為鋼筋之塗 膜料,其原料主要由橡膠化瀝青和少許之聚乙烯組 成。其基本特徵為具絕緣,防水份之滲透及韌性良 好,且耐化學酸鹼侵蝕,於承受反覆載重下能忍受 較大之應變,而仍能保護鋼筋。為確保其塗層之功 能性,實施隔日再塗層措施,每層約 0.2mm 確保鋼 筋塗層無遺落,然其鋼筋與混凝土之界面摩擦力將 因而下降,其握裹力損失情形仍待進一步研究。

2.1.7 配比設計

本研究配比係採用「緻密配比理論」設計0.4 水灰比混凝土,以混凝土最佳級配與最大單位重原 理尋求「最小孔隙」。藉由骨材顆粒緊密堆積建立自 身強度⁽⁴⁾,在足夠漿量前提下,骨材堆積愈緻密則 強度愈高⁽⁵⁾,而透過此種配比方式,可以降低用水 量及水泥用量,提昇混凝土體積穩定性及耐久性, 減少外界有害物質直接攻擊之危害。緻密配比為測 定足夠漿量與工作性,採用振動頻率 3000 rpm,振 幅為 0.5 mm 之 Vebe 試驗儀測定混凝土工作性,以 Vebe 試驗作出 VC 值·強塑劑用量百分比曲線。但當 強塑劑到達一定用量時,VC 值的降低就很平緩, 即使再加劑量,VC 值也降得很小,此時曲線的折點,即為強塑劑用量對工作性最佳點,如圖 1 所示。依此來決定配比漿量,並調整本研究各配比所用之材料,如表 2 所示。

2.2 試驗變數與試體製作

本研究主試驗主要變數為鋼筋塗層與否為研究 變數,試體型式有四種。第一種是製作 12 cm ×28 cm ×80 cm 之單筋混凝土樑,使用 #5 鋼筋 (分塗層 與裸筋兩種) 置於梁中,並於其上綁裹電線,以利 電學量測,並以保護層 7.5 cm 置入梁試體澆製混凝 土,如圖 2 所示,每種灌製 3 個試體。第二種試體 是透水試驗用 § 15×12 cm 之圓柱試體,灌製 3 個 試體。第三種試體是 § 15×30 cm 之圓柱抗壓強度 試體,灌製 3 個試體。第四種是鋼筋與混凝土握裹 力量測試體,使用 § 15×30 cm 之圓柱抗壓強度試 體如圖 3 所示,在 § 15×30 cm 圓柱試體中心插入 適當長度 #5 鋼筋 (分塗層與裸筋兩種),距底模 4 cm 處,每種灌製 3 個試體。

2.3 試驗流程與試驗方法

本研究試驗計劃流程如圖 4 所示,試驗方法及 試驗設備見表 3。本研究混凝土強度採用 0.4 水灰比 配比灌製混凝土四種試體,並將試體浸泡水中養護 28 天後,分別進行圓柱試體的抗壓試驗和透水試驗 與鋼筋與混凝土握裹力試驗。抗壓試驗依 CNS 1230 規定以石膏蓋平,並依 CNS 1232 規定進行抗壓強 度試驗。透水試驗則依 JIS A6101 規定進行,在壓 力維持一定下,分別於試驗開始後之 0、2、4、8、 16 小時及 1、2、3、4、5、7、14、28、90、120 天 止,分別記錄量筒之水位,再依達西公式 (Darcy formula) 計算該量測試體之透水係數 K,其結果如 圖 5 所示。至於鋼筋與混凝土握裹力試驗,其測試 方式類似拉鋼筋依 CNS 2111 規定進行,並依建築 技術規則第 398 條計算規範規定之握持長度之握裹 力,以比較塗層鋼筋握裹力損失下能否合於規範要 求,其經測試結果如圖6所示。另將養護完成之 梁,浸泡人工海水下70天,並每隔1天、3天、5 天不等方式,以配有飽和甘汞電極為參考電極,依 ASTM C876-91 規定施作電位量測。以電位判斷腐 蝕與否是依據 Stratfull[®] 之建議,當電位E低於 -270 mV,則鋼筋產生腐蝕,而電位 E 介於-220 mV 與-270 mV 之間,則鋼筋可能處在鈍態區,或亦可能已 產生腐蝕;若電位 E 高於-220 mV,則綱筋處在鈍 態區,不產生腐蝕。在進行電位量測同時梁試體也 進行交流阻抗腐蝕速率分析,利用英國 Sycopel 之 TFA(Transter Function Analyzer) 2000 交流阻抗試驗 儀,掃描頻率設定在10 mHz~100 Hz,以監測電位 電流之相差予以儲存數據,並轉換成圖形。在高頻 部份會顯示出一半圓,但在低頻的部份會出現一個 擴散尾 (Diffusion Tail)^[7],藉由賴氏圖 (Nyquist plot) 使用最大相角相切的正切線,可以得到有用的電子 轉移電阻之半徑值(Rp),而將鋼材腐蝕速率定量 化,據此推算材料腐蝕速率,經計算各混凝土試體 腐蝕速率結果列於表4。之後將梁浸泡於人工海水 下實施反覆載重試驗,以100噸MTS 結構動態載重 試驗機作反覆載重,頻率設計為10 Hz 反覆載重 200 萬次下,如圖7所示,模擬類似橋梁結構物, 在車輛反覆載重下橋梁所產生之撓度與裂縫之蔓 延,並在有害物質環境(人工海水)下,鋼筋混凝土 結構物混凝土劣化與鋼筋受蝕情形。試驗全程同時 施作電位量測及交流阻抗試驗,其經量測電位變更 結果如圖 8 所示。以上試驗完成,取樣進行依 CNS 1078-R3039 規定,以水溶法經化學滴定方式獲得氯 離子含量及氣氧根離子含量。各混凝土試體於混凝 土開裂前後,氯離子含量如圖9所示與氫氧根離子 含量如圖10所示,以此判斷混凝土劣化情況。利用 壓汞式孔隙分析儀 (MIP, Mercury Intrusion Porosimetry),將欲測定之混凝土塊取樣約l克,將其 抽真空後置於 MIP 測定儀中,利用高壓將水銀貫入 混凝土試體之孔隙,經由儀器自動將其各孔徑之孔 隙累計體積算出,藉以了解混凝土的孔隙結構。最 後使用 SEM 電子顯微鏡以觀測混凝土浸泡在人工海 水侵蝕與反覆載重作用下,混凝土劣化對其顯微結 構改變,以印證巨觀之為行為,如圖11所示。

3. 結果分析與討論

3.1 混凝土開裂前後對腐蝕影響分析

一般在有防蝕顧慮及較惡劣環境下,建議使用 水灰比低者才能保有混凝土之耐久性。因為在水灰 比較低者再工作性良好的配合下,混凝土品質會較 優良。而混凝土品質優劣亦成為鋼筋腐蝕之指標, 因而 Mindness 與 Young^[8] 指出混凝土機械性質取決 於材料中孔隙度,孔隙越大者其強度值越小,而有 害物質及水份可藉由較大之毛隙孔滲入混凝土內。 當毛隙孔多日連聚在一起時,那有害物質及水份就 可依此一管道進入混凝土內腐蝕鋼筋。根據本研究 MIP 孔隙試驗得出混凝土之毛隙孔體積為 35.27%, 膠孔體積為 64.73%, 顯見混凝土品質還不錯。另有 研究指出高品質混凝土之透水性應低於10-12 m/sec 為 上限19,本研究中所做之透水試驗結果如圖 5 所 示,混凝土在 28 天時其透水係數為 1.71×10-11 m/sec,顯示使用緻密配比方式之混凝土,其混凝土 品質已接近於高品質混凝土。因此以骨材顆粒組構 堆積越緻密空隙越小情況下,只要使用少量水泥漿 量會減少,一樣可以減少混凝土中弱界面(骨材與 水泥漿之界面)形成的機率,同時亦可減少水泥漿 與骨材不等量變形而產生界面裂縫及漿體裂縫之影 響。除對混凝土整體強度有正面之貢獻之外,對因 混凝土劣化而產生之腐蝕機率,也有減少之作用。

在本研究反覆載重下,量得控制組混凝土開裂時初始裂縫只有寬 0.25 mm,但經過一定反覆載重次數後,量得混凝土開裂最大裂縫高達寬 1.49 mm,塗層組初始裂縫寬 0.43 mm,混凝土開裂最大裂縫寬 1.25 mm,此時有害物質當然可以長趨直入進入混凝土中腐蝕鋼筋。因此由本研究混凝土化學性質方面之實驗結果見圖 9,就可以證明這一現象的確在發生,原本未開裂前量測混凝土中鋼筋周圍氯離子濃度控制組為 121 ppm,但在混凝土開裂後,呈現大量增加之趨勢,混凝土氯離子濃度變為 786 ppm,成長 550%。同樣情形也發生在塗層組,其氯離子濃度由 114 ppm 變為 638 ppm 成長460%,顯示混凝土在未開裂前,氯離子只能透過混凝土慢慢滲透進入混凝土中。但當混凝土開裂後,

人工海水不須再透過混凝土保護層而直接與鋼筋接 觸侵蝕鋼筋,另再有反覆載重情形雙重影響下,則 形成腐蝕-撓曲-裂縫擴大之惡性循環作用,使結 構體壽命加速減少。另於圖 10 氫氧根離子濃度方 面,其原本混凝土未開裂前控制組為 6265 ppm,開 裂後變成 4130 ppm 含量下降幅度達 34.1%, 塗層組 從 6140 ppm 變成 3480 ppm,下降幅度為 43.3%。 混凝土在開裂後混凝土內氫氢根離子濃度呈現急速 下滑之現象,這正代表著混凝土正在受劣化,其中 人工海水正扮演混凝土劣化的角色,此時混凝土也 被侵蝕,孔隙也因而增大增多,所以在圖 11 之 SEM 照片下至為明顯。混凝土受海水侵蝕形成多孔 網狀結構,此時混凝土已無法提供鋼筋一個鹼性的 保護環境了。文獻指出[10],一般氯離子和氫氧根離 子之比值需小於 0.63,才不致對鋼筋造成為害,雖 然本研究之氯離子和氫氧根離子在混凝土開裂前後 比均未達此值,但倘若將研究時間拉長,相信此判 斷威脅鋼筋之值短時間內即可達到。

3.2 鋼筋塗層對腐蝕影響分析

台灣海島型地區常年高溫多濕,鋼結構及鋼筋 混凝土結構物暴露在此環境下,極易發生銹蝕。因 此混凝土為保護鋼筋免於銹蝕之第一道防線,但當 混凝土施工品質控制不當,再加以規範在設計時也 容許少許裂縫存在,往往實際載重又超出設計載重 與反覆載重情形下,此時就會造成結構物裂縫會加 寬及加大。有害物質便很容易經此一管道到達鋼筋 周圍產生腐蝕現象,就不必經過混凝土保護層侵慢 滲入來腐蝕鋼材,就算在混凝土中添加防蝕抑制劑 及其他摻料,此時也將無法抑制有害物的侵入。文 獻指出回:添加摻料防蝕,只對鋼筋混凝土未開裂 前,或小於 0.3 mm 寬之裂縫才具有抑制腐蝕之效。 而只要裂縫寬度大於 0.3 mm,則是否添加摻料都無 助益,同樣還是會發生腐蝕現象。此時最佳防蝕方 式,便是在鋼筋上塗上一層韌性塗膜保護鋼筋以保 障鋼筋,加強有害物質之防堵,使鋼筋不與有害物 質接觸,致使腐蝕不致發生。

雖然混凝土本身有其自癒性存在,但在裂縫寬

度太大,甚至於在有反覆載重情形下,仍會使裂縫 產生一開一閉之反覆行為,當反覆次數增加時裂縫 隨之蔓延並加寬。以致本研究所用之人工海水,得 以侵入腐蝕鋼筋。因此本研究利用由嘉昇公司提供 之橡膠化柏油塗料作為鋼筋之塗膜料,其原料主要 由橡膠化瀝青和少許之聚乙烯組成,其基本特徵為 具絕緣,防水份之滲透及韌性良好,且耐化學酸鹼 侵蝕,並於承受反覆載重下仍能忍受較大之應變變 形,以確保其塗層保護鋼筋防蝕之功能性,並與一 控制組(裸筋)相比較以瞭解其塗層防蝕效能。

在電位量測方面,從本研究圖8之電位變化所 見,控制組與塗層組混凝土在開裂前,雖然浸泡於 人工海水下,鋼筋電位有緩慢下滑之趨勢,但仍在 Stratfull⁶建議腐蝕範圍之外,顯示此時的混凝土保 護層仍能阻止人工海水等有害物質之侵蝕。但在受 反覆載重下混凝土開裂後,控制組鋼筋因立即接觸 人工海水之環境而產生鋼筋表面腐蝕現象,致使電 位急遽下降至腐蝕電位以下;之後又因鋼筋產生新 的鈍化膜而又再反彈上來,但又因反覆載重持續作 用,使這層保護層又再度遭到破壞,因而電位又下 降,故而造成電位上下跳動之現象。但相較之下, 塗層組於混凝土開裂後並未下滑,呈現相對穩定電 位變化,這意味著塗層於混凝土開裂瞬間擔負起保 護鋼筋之重責大任。

前述電位量測雖然方便,但僅能用於定性探 討,無法判斷腐蝕速率及型態^[12]。因此本研究乃另 採用交流(AC)阻抗技術量測鋼筋腐蝕速率,利用解 析出溶液、混凝土、惰性膜及界面間之阻抗值,以 便獲得較精確之極化電阻,用以計算出腐蝕速率, 以比較出鋼筋塗層與裸筋之防蝕差異性。由於腐蝕 須透過離子交換與擴散作用,而塗層塗料塗裝於鋼 筋上,主要是因漆膜本身對腐蝕性離子具有抗滲透 性,且塗料之導電早已被證實是藉助離子交換現 象,而不是單純的電子流動。因此,抗離子滲透性 能愈強的塗料具有較高的電阻抗,其抗蝕性能也就 愈好^[13]。有關這方面有研究的 Mayne 等人^[13]指出: 阻抗高的漆膜同時也較具有良好的防蝕性能。而由 本研究之交流(AC)阻抗分析結果顯示:裂縫對鋼筋 腐蝕速率有決定性的影響,混凝土在未開裂前所得 之 Rp 值均較開裂後高,且在開裂前,Nyquist 圖均 為擴散行為,離子擴散經混凝土孔隙來完成,而裂 縫產生後,擴散路徑減少,增加有害物質危害鋼筋 之機率,因此其 Nyquist 圖形成有腐蝕之現象,經 計算結果列於表4。由其之腐蝕速度來看,控制組 於混凝土開裂前腐蝕速率為1.75 µm/y,混凝土開裂 後腐蝕速率為 6.87 μm/y, 前後腐蝕成長 293%, 塗 層組於混凝土開裂前腐蝕速率為0.18 µm/y,混凝土 開裂後腐蝕速率為1.50 μm/y,前後腐蝕成長 833%,另就混凝土開裂後控制組與塗層組腐蝕速率 相比較,結果控制組為塗層組腐蝕速率的8.33 倍。 顯示混凝土在未開裂前仍具有良好的保護鋼筋的效 果,但在混凝土開裂後,有害物質便得以直接侵蝕 鋼筋,造成鋼筋腐蝕現象產生。但如有塗層保護 下,有害物質便隔離於鋼筋之外,腐蝕問題便不會 產生,這結果與前述電位量測結果是一致的。

鋼筋會塗裝是基於防蝕考慮,因此鋼筋和混凝 土間必然會有握裹力損失之情形。今欲保證拉應力 能確實傳遞到鋼筋,使混凝土和鋼筋間能確實緊密 結合在一起,故有必要對握裹力之損失作進一步之 探討。文獻指出[14]:鋼筋因表面有竹節,鋼筋應力 在通過竹節時會急劇下降,如果與竹節接觸處的混 凝土,其所受之應力在彈性範圍內時,可假設鋼筋 局部之滑移甚小,鋼筋應力會在通過該竹節後完全 消失,此乃因竹節產生磨擦力及鍵結力而吸收這些 能量。但當載重繼續增加時,因超過摩擦力及鍵結 力,造成能量之突然釋放,故受力端混凝土會產生 圓錐形開裂。經本研究對握裹應力測試結果,控制 組之握裹應力為至54.53 kg/cm², 塗層組之握裹應力 為至 44.67 kg/cm²,故塗層會對握裹應力損失約 18%, 日與建築技術規則經推算計算值 51.2 少 kg/cm²少約13%。

4. 結論

 混凝土為保護鋼筋免於銹蝕的第一道防線,因此 混凝土品質優劣亦成為鋼筋腐蝕之指標,有高品 質之混凝土,才能有效阻止有害物質入侵腐蝕鋼 筋之機會,也是抵抗混凝土劣化的重要因素。

- 混凝土原本因不同原因所產生之細微裂縫,在反 覆載重下會加寬加大,此時添加任何?料皆無法抑 制有害物質之直接侵入混凝土中侵蝕鋼筋。
- 當混凝土開裂後,會造成混凝土鹼性保護環境之 破壞,此時混凝土中氫氧根離子濃度驟減,氯離 子濃度快速上升,混凝土產生劣化現象。
- 4. 當混凝土開裂後,鋼筋塗層成為防蝕最後防線, 能將有害物質隔離於鋼筋之外,使腐蝕速率降低 因而腐蝕不易發生。但有反覆載重及酸鹼侵蝕 下,應慎選適當的塗層材料才能有防蝕功效。
- 鋼筋塗層確實會對鋼筋與混凝土間握裹力造成一 定程度之影響,因此選擇塗層材料時也應注意握 裹力損失問題。
- 6.本研究所使用之緻密配比設計的混凝土,雖然使 用少量水泥漿量,但仍可減少混凝土中弱界面, 同時亦減少水泥漿與骨材不等量變形而產生界面 裂縫及漿體裂縫之功效,此舉除對混凝土整體強 度有正面之貢獻之外,對抗混凝土劣化也有提升 之作用。

誌謝

本研究塗料係由嘉昇公司所提供橡膠化柏油塗 料,在此謹表衷心謝忱。此外本文於研究期間,承 蒙台灣科技大學黃兆龍教授指導,華夏技術學院建 築系湛淵源博士提供寶貴之意見,使本文得以完 成,在此一併致謝。

參考文獻

- 陳振川, "國科會高性能混凝土群體研究現況",高性能研發及推廣研討會論文輯,黃兆龍 主編,台灣,台北,1997.06.20-21,pp1-21。
- P. K. Mehta, in: Concrete Structure, Properties, and Materials (Prentice-Hall, Englewood Cliffs, N. J.,1986).
- 3. 鋼構業專輯,工商時報,1999年2月25日,第 40版。

- 王和源、湛淵源、方裕欽,防蝕工程,第16巻 第3期,2002年,第191-200頁。
- Chao-Lung Hwang, Long-Sherng Lee, and Fum-Yi Lin,中國土木水利工程學會,第8卷第2期, 1996年,第217-229頁。
- Denny A. Jones, in: *Principles and Prevention of Corrosion* (Macmillan Publishing Company, 2nd ed. New York , 1991).
- 劉宏義、魏豊義、 "碳鋼與耐候鋼筋並和安定 化處理膜的電化學行為研究",中華民國防蝕工 程學會八十年度大會暨綜合防蝕研討會論文 集,台灣、溪頭,1991年,第51-59頁。
- 8. S. Mindness and J. F. Young, in: *Concrete* (Prentice-Hall, Englewod Cliffs, N. J., 1981).
- 林維明, "海洋混凝土結構物防蝕規範及使用 預測壽命之檢討",海洋混凝土工程研討會,台 灣,台中,1987年,第10/1-10/46頁。
- B. Espelid and N. Nilson, "A Field Study of the Corrosion Behavior on Dynamically Loaded Marine Concrete Structures", ACI Sepcial Publication, SP-109 American Concrete Institute (1988) pp.85-104.
- 印英嘉, "鋼筋混凝土性質影響腐蝕形為之研究",碩士論文,國立臺灣工業技術學院營建工程研究所,台北,1992年。
- F. Mansteld, "Polarization Resistance Measurements-Todays Status", Electrechemical Techniques for Corrosion Engineering, NACE (1986) pp.67-71.
- D. J. Mills and J. E. O. Mayne, in: Corrosion Control by Organic Coatings (H. Leidheiser, Jr., ed. NACE, 1981) p.12.
- 14. 黃兆龍、王和源,結構工程,第5卷第1期, 1990年,第45-53頁。

收到日期:2004年9月4日 修訂日期:2004年12月10日 接受日期:2005年3月23日

表1. 粗細骨材之物理性質。

 Table 1
 The physical properties of the coarse aggregate and fine aggregate.

物理性質	粗骨材	細骨材
比重	2.65	2.50
SSD 吸水率(%)	1.2	2.10
O.D 吸水率(%)	0.84	6.76
單位重(T/m ³)	1.58	1.73
細度模數(F.M)	7.16	2.47
最大粒徑(cm)	1.25	_

表2. 混凝土配比設計(m³)。

Table 2 The mixture proportion of designed concrete(m³).

試體型式	水灰比	水泥	粗骨材	細骨材	水	強塑劑	總重	
		Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	Kg	
R.C 梁	0.4	347.5	961.0	961.0	139.0	4.3	2412.8	

表3. 主要試驗方法與設備。


Table 3 The test method and installation.


項目	參考方法	主要試驗設備	說明
篩分析	CNS 486	<u>上安</u> 祝靈良帰 分析篩、搖篩機	יאן יאן יא
1.1.2.4.12.1	CNS 480		再コート ミルニー つかいい
比重吸水率		比重瓶、電子秤、烘箱	配比設計資料
細度模數	CNS 1047	分析篩、電子秤	
單位重	CNS 1163	磅秤、體積量筒	
比重吸水率	CNS 488	電子秤、烘箱、網筐	
含氣量	CNS 1177	空氣含氣量測定器、搗	新拌混凝土之空氣含量
		棒、鏝刀、量筒	
凝結時間	CNS 786	電子秤、搗棒、鏝刀	新拌混凝土之凝結工作性
SEM 顯微鏡觀察		掃瞄式電子顯微鏡分析儀	混凝土受海水侵蝕前後產
		(Cambridge S360)	物觀察
MIP 孔隙量測		Auto Scan-60 Porosimeter	混凝土孔隙結構
AC 交流阻抗分析		英國 Sycopel 之 TFA 2000	腐蝕速率量測
		(10mHz~100Hz)	
電位量測	ASTM C876	飽和甘汞電極、三用電表	觀察電位-時間變化
		(內具高阻抗)	
氯離子濃度分析	ASTM C114	化學藥品一批、pH 計	係利用硝化法求出酸溶氯
			化物含量
氫氧根離子分析		化學藥品一批、pH 計	利用標定 NaOH 之 KHP 而
			求 OH⁻濃度
鹽橋製作		拉金管(Luggin)、飽和氯化	減少因 IR drop 所產生的電
		鉀溶液	壓降
反覆載重試驗		100 噸 MTS 動態試驗機	提供反覆載重
混凝土抗壓試驗	CNS 1230,1232	養護池、100 噸萬能試驗機	測定28天齡期之抗壓試驗
透水試驗	JIS A 6101	透水儀一組	依達西定律求其滲透係數


表4. 阻抗分析混凝土中鋼筋腐蝕速率。


試體 混凝土		Cl ⁻ /OH ⁻		電位量測		AC 交流阻抗量測			反覆載重	反覆載重		
			開裂			(vs. SCE)					試驗之初	試驗之最
種類	變數	抗壓強度		鋼筋周圍	混凝土表面	電位	腐蝕	Rp 阻抗值	腐蝕速率	腐蝕速率	始裂縫	大寬度
		(kg/cm ²)				(mV)	狀況	(ohm)	(µm/y)	增加率	(mm)	(mm)
RC	控制組	375	前	0.019	0.019	-105	無	17.83	1.75	393%	0.25	1.49
			後	0.190	0.215	-284	腐蝕	4.54	6.87			
	塗層組		前	0.018	0.018	-175	無	173.07	0.18	833%	0.43	1.25
			後	0.183	0.198	-369	腐蝕	12.48	1.50			
$\left(\frac{CI^{-}}{OH^{-}}\right) \ge 0.6$					Stratfel 建議							
	$\left(\frac{OH^{-}}{OH^{-}}\right) \geq 0.0$					E < -270mV, 腐蝕						
發生腐蝕 不發生腐蝕					-270mV <e -220mv,可能腐蝕<br="" <="">E > -220mV,不腐蝕</e>							
												1. 7x 1.//j t.a
11.5 PH												


 Table 4
 The corrosion rate of steel bar in reinforced concrete by AC Impedance.

































圖6鋼筋有無塗層握裹力之比較。Figure 6The effect rubberized asphalt coating on bond strength.














圖9 混凝土開裂前後鋼筋周圍氯離子濃度比較圖。

Figure 9 The effect of rubberized asphalt coating on the chlorine concentration around steel bar embedded in reinforced concrete beam before and after in beam cracked.








圖11 混凝土受海水侵蝕形成多孔網狀結構 SEM 圖。

Figure 11 The formation of porous network in concrete soaking in brine by SEM.